



Nový firmware pro GENOS (v1.2) a aktualizace programu Yamaha Expansion Manager (v2.5.1)

Jen několik měsíců po uvedení Yamahy Genos na trh se tento model drží pevně pozici nového standardu mezi klávesovými pracovními stanicemi. Hudebníci z nahrávacích studií a pódíí se připojili k již velkému počtu domácích hráčů díky podpoře této vzrušující nové generaci nástroje.

Yamaha se neustále snaží vylepšovat použitelnost a rozšiřovat funkčnost modelu Genos. Za tímto účelem a po hodnotné zpětné vazbě od uživatelů a komunity na diskusních fórech s potěšením uvádíme **22. února 2018** nový operační systém, OS v1.2. Verze 1.2 obsahuje více než 50 vylepšení a nových funkcí, jejichž kompletní výpis naleznete na dalších stránkách níže.

Spolu s OS v1.2 pro Genos vydáváme také novou verzi programu Yamaha Expansion Manager v2.5.1. Tato aktualizace nabízí pohodlnou konfiguraci rozšiřujících balíčků a funkci editace zvuků pro Genos a další klávesové pracovní stanice Yamaha.

Nové verze firmwaru v1.2 pro GENOS a programu YEM 2.5.1 si můžete stáhnout z webových stránek Yamaha (<http://cz.yamaha.com>).



Genos v1.20	Novinka	Nyní můžete vyhledávat v následujících položkách: zvuky, styly, skladby, Multi Pady a Playlist.
	Novinka	Nyní můžete přehrávat více Audio Link Multi Padů současně. Můžete si také zvolit přehrávání pouze jednoho Multi Padu současně, tak jak tomu bylo ve verzi 1.10 nebo starší. Toto nastavení naleznete na displeji po vyvolání funkce MULTI PAD CONTROL [SELECT] -> [Menu].
	Novinka	Nyní můžete zvolit a přehrát soubor s Audio stylem přímo z USB flash disku.
	Novinka	Nyní můžete upravovat Audio styly pomocí funkce Style Creator.
	Novinka/Oprava	Nyní můžete vybrat bicí sadu ze složky "Expansion" pro nastavení bicích v okně Drum Setup ve Style Creatoru.
	Novinka	Nyní můžete nahrát zvuk Audio stylu a přehrávání Audio Link Multi Padu pomocí funkce Audio Multi Recording.
	Novinka	Na displeji Style Setting si můžete nyní zvolit, zda se v následujících případech zastaví přehrávání Multi Padu: - Při zastavení přehrávání stylu. - Při spuštění sekce Ending při přehrávání stylu.
	Novinka	Na displeji Song Setting si můžete nyní zvolit, zda se zastaví přehrávání stylu a Multi Padu při zastavení přehrávání MIDI skladby.
	Novinka	Nyní si můžete zvolit zobrazovaný font písma na displeji Lyrics při zobrazování textu pro audio skladby.
	Novinka/Změna	Nyní můžete vybrat kategorii Ensemble Voice, dokonce i v případě, že vyvoláte displej pro volbu zvuků (Voice Selection) přes displej Voice Part Setup nebo Mixer.
	Novinka	Nyní se můžete přepínat mezi "Menu 1" a "Menu 2" stiskem tlačítka [MENU] při aktivním displeji Menu.
	Novinka	Nyní se můžete přepínat mezi režimy "Dual Player" a "Song List" stiskem tlačítka [SONG] při aktivním displeji Song Playback.
	Novinka	Aktuální pozice při přehrávání (takt/doba) stylu nebo MIDI skladby se nyní zobrazuje na hlavním displeji (Home).
	Novinka	Aktuální pozice (takt) při přehrávání stylu se nyní zobrazuje na displeji Style Creator.
	Novinka	Je dostupný nový parametr pro nastavení funkce ovladače LIVE CONTROL: "Keyboard Volume".
Novinka	Změněno základní nastavení ovladače LIVE CONTROL slider v nastavení Type 1: Pro slider 9 je přiřazena funkce "Keyboard Volume".	

Novinka	Následující čtyři funkce lze nově přiřadit k programovatelným tlačítkům ASSIGNABLE: <ul style="list-style-type: none"> - Regist Bank Information - Regist Bank Edit - Style Information - Multi Pad Edit
Změna	Změny: Pokud jsou zvoleny data některého z následujících typů dat, která obsahují odkaz na soubor na externím paměťovém úložišti (typicky USB flash disku), pak nástroj prohledá soubory na všech připojených USB flash discích, nezávisle na tom, na který USB port je cesta k souboru původně směřována. Platí pro: <ul style="list-style-type: none"> - Registrační paměti - Nastavení One Touch Setting - Audio Link Multi Pady
Novinka/Změna	Změny: Pokud je soubor Music Finder naimportován do formátu Playlistu, pak budou výsledné položky playlistu seřazeny v abecedním pořadí.
Změna	Změny: Při nastavení zvuku pro jeden z partů klaviatury (LEFT, RIGHT 1-3) bude vypnuta funkce Modulation Hold a parametry modulace Modulation (+) a Modulation (-) budou vyresetovány.
Změna	Změny: Displej Regist Bank Edit lze nyní vyvolat pomocí funkce DIRECT ACCESS.
Změna	Změny: V některých typech displejů pro volbu souborů (File Selection) byly přidány některé zkratky odpovídajících funkcí, které lze vyvolat prostřednictvím ikony "Menu".
Novinka/Změna	Změny: Při zobrazení textů přehrávané audio skladby zůstává zobrazen ještě jeden řádek před aktuální pozicí při přehrávání. <ul style="list-style-type: none"> - Před aktualizací: Veškerý text před přehrávanou pozicí zmizel. - Po aktualizaci: Na stejné obrazovce se zobrazí ještě jeden řádek textu před aktuální pozicí v přehrávané audio skladbě.
Změna	Změny: Bylo změněno chování nástroje při zavření displeje pro nahrávání skladby (Song Recording).
Změna	Změny: Na displeji vyhledávání (Search) se zobrazuje čas, kdy byl naposledy aktualizován index soubor pro vyhledávání.
Změna	Maximální velikost jednoho souboru byla zvýšena na 4 GB.

Změna	Maximální počet "nových" nahraných audio souborů byl zvýšen na 2.500.
Změna	Vzhled následujících displejů byl změněn: -Regist Bank Information display -Style Information display
Změna	Byl přidán nový displej "Regist Bank Edit".
Oprava	Opraven problém, kdy se informace o Multi Padu neuložila do nastavení OTS pro uživatelský styl.
Oprava	Opraven problém, kdy tlačítka REGISTRATION MEMORY a REGIST BANK [-]/[+] nefungovaly správně při zobrazení určitého displeje.
Oprava	Opraven problém, kdy se některé parametry neuložily/nenačetly při použití funkce System Backup a do registrační paměti.
Oprava	Opraven problém, kdy se název banky registrační paměti v některých případech nezobrazoval správně na hlavním displeji (Home), pokud byla banka načtena z Tyros série.
Oprava	Opraven problém, kdy nástroj přestal reagovat při načtení některých souborů s registračními bankami z Tyros série.
Oprava	Opraven problém, při kterém se některé položky Playlistu nenačetly při načtení souboru s Playlistem.
Oprava	Opraven problém, kdy se některé složky s presetovými zvuky nezobrazovaly na displeji pro volbu zvuku (Voice Selection).
Oprava	Opraven problém, kdy se někdy při změně parametru efektu "Organ Rotary Slow/Fast" objevil šum.
Oprava	Opraven problém, kdy nebyly správně zaznamenány některé parametry v MIDI skladbě při opětovném nahrávání v režimu MIDI Multi Recording.
Oprava	Opraven problém, kdy se při zvolení některého z presetových pozadí (Wallpaper) zpomalí odezva nástroje.
Oprava	Opraven problém, kdy se podrobná nastavení některých funkcí přiřaditelných k pedálům na displeji Assignable nezobrazí v některých případech správně.
Oprava	Opraven problém, kdy se nastavení přepínání výstupů AUX Out a Sub 3-4 na displeji Line Out správně neobnoví.
Oprava	Opraven problém, kdy se zaktivovala funkce automatického vypnutí při aktivní funkci Panel Lock.
Oprava	Opraven problém, kdy funkce Factory Reset na displeji Utility v některých případech nefungovala správně.

Oprava	Opraven problém, kdy některé parametry nebyly správně uloženy do souboru "MIDI Setup File" při ukládání dat na displeji Utility.
Oprava	Opraven problém, kdy některé parametry nebyly správně uloženy do souboru "MIDI Setting file" při ukládání dat na displeji MIDI.
Oprava	Opraven problém, kdy některé přiřaditelné funkce na displeji MIDI External Controller nepracovaly správně.
Oprava	Opraven problém, kdy bezdrátové LAN připojení nebylo nastaveno do režimu Infrastructure, pokud heslo obsahovalo některé speciální znaky.
Oprava	Opraven problém, kdy podsvícení tlačítek občas nefungovalo správně.
Oprava	Opraven problém, kdy některé displeje nebyly správně zobrazeny.
Oprava	Oprava dalších drobných problémů.

YEM v2.5.1	Oprava	Název dat obsahující speciální znaky (jako například přehlásku) je nyní správně zobrazen při instalaci do Yamahy Genos.
	Oprava	Opraveny další drobné problémy.